

## Clickductor voedingsklemmen

### Productinformatie



Bij alle stroomrail-installaties met lijnvoeding moeten lijnvoedingsklemhouders en voedingsklemmen worden toegepast om de koperstrips in de railkoker te verbinden met de vaste voedingskabel. Er zijn 2 soorten voedingsklemmen: LC80 en LC200. Om de koperstrips te verbinden met kabelklemmen in een overgangskast kunnen de overgangskabels OK25 of OK35 toegepast worden. In sommige gevallen kunnen de kabels een voedingskabel met te grote buitendiameter vervangen.

#### Voedingsklemmen:

##### Type LC80

Toe te passen voor montage van koperstrips Cu35 - Cu80.

##### Type LC200

Toe te passen voor montage van koperstrips Cu125 - Cu160.

Omschrijving	Number	with type line feed holder	max. current (A) (100% D.C.)
feed clamp small LC80	1 per conductor	RN7-LCH	73
feed clamp LC200	1 per conductor	RN7-LCH	179

## Maattekening

